ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-4

(КЗК-5-4-1500000 и КЗК-5-4-1500000-01)

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК-5-4-1500000 КДС

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки зерновой ЖЗК-4.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц жатки зерновой ЖЗК-4, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение»- искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение ГОСТа на данное изделие.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции жатки зерновой ЖЗК-4, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500000 и КЗК-5-4-1500000-01	6
2	Ограждение КЗК-12-1525000	10
3	Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010А	12
4	Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010A (установка чистиков, надставки и башмаков)	15
5	Башмак КЗР 1516300	17
6	Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010A (установка делителей и носков)	19
7	Установка мотовила КЗК-5-4-1573000 (лист 1)	21
8	Установка мотовила КЗК-5-4-1573000 (лист 1)	24
9	Мотовило КЗК-5-4-1573000	27
10	Вал мотовила КЗК-5-4-1573030	30
11	Граблина КЗК-5-4-1573530 и КЗК-5-4-1573530-01	32
12	Эксцентрик КЗК-12-1573170	34
13	Муфта фрикционная КЗР 1503140А	36

Nº No	Наименование рисунка	Стр.
14	Направляющая КЗР 1573080-01	38
15	Направляющая КЗК-12-1573100-01	40
16	Привода мотовила	42
17	Муфта обгонная КЗР 1504100	46
18	Устройство обводное КЗР 1510000	48
19	Установка рычага КЗК-5-1500200А	50
20	Рычаг КЗК-5-1500200А	53
21	Установка контрпривода КЗК-5-1500400А	54
22	Контрпривод КЗК-5-1500400А	57
23	Установка поддержки левой КЗК-12-1508100	59
24	Поддержка левая КЗК-12-1508100	62
25	Установка поддержки правой КЗК-9-1-1509110	64
26	Установка шнека КЗК-5-4-1502000	67
27	Шнек КЗК-5-4-1502000	70

№ Рис	Наименование рисунка	Стр.
28	Корпус КЗР 1502160	74
29	Привод шнека КЗК-5-4-1502000	75
30	Опора КЗР 1502110	77
31	Муфта предохранительная КГС 0202100-02	79
32	Установка аппарата режущего КЗК-5-4-1507000	81
33	Редуктор КЗР 1517200	83
34	Редуктор КЗР 1517400	86
35	Стакан КЗР 1517010	89
36	Стакан КЗР 1517220	91
37	Водило КЗР 1517230	93
38	Корпус КЗР 1517240	96
39	Аппарат режущий КЗК-5-4-1507000	98
40	Нож КЗК-5-4-1507010 и КЗК-5-4-1507020	101

рис №	Наименование рисунка	Стр.
41	Привод аппарата режущего КЗК-5-4-1507000	103
42	Устройство натяжное КЗР 1512000	106
43	Установка тяги КЗР 1521000	108
44	Гидросистема жатки ЖЗК-4 КЗК-5-4-1580000	110
45	Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000	114
46	Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000 (установка опоры КЗК-5-1590030)	116
47	Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000 (установка колес КЛ 0109500 и балки габаритной КЗК-5-1590100)	119
48	Электрооборудование тележки транспортной КЗК-5-0715000	123

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500000 и КЗК-5-4-1500000-01

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда входи	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ Н	(УЛЬТУР K3K-5-4-1500000 и K3K-5-4-15	00000-01 (рисунок 1)	
1	1-6,9-34	K3K-5-4-1500000	Жатка для зерновых культур		1
	1,2,4-34	K3K-5-4-1500000-01	Жатка для зерновых культур		1
	1	K3K-5-4-1500010A	Жатка для зерновых культур	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	2	K3K-5-4-1580000	Гидросистема жатки ЖЗК-4	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	3	K3K-5-4-1590000	Тележка транспортная	K3K-5-4-1500000	1
	4	K3K-5-1500140A	Ограждение	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	5	K3K-12-1525000	Ограждение	K3K-5-4-1500000	1
	5	K3K 1525000	Ограждение	K3K-5-4-1500000-01	1
	6	K3K-5-1525010	Ограждение	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	7	K3K-5-4-1514000	Упор	K3K-5-4-1500000-01	2
	8	K3K-5-4-1514403	Пластина	K3K-5-4-1500000-01	2
	9	K3K-5-1500416	Планка	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	10	K3K-5-1500416-01	Планка	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	11	K3K-5-01500417	Кронштейн	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1

Nº	Nº			Куда вход	
рис поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
1	12	K3P 1525421	Ограждение	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	13	K3P 1525603	Фиксатор	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	2 2
	14	K3P 1525605	Ось	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	2 2
	15		Болт М8-6ех16 – 7796	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	4 4
	16		Болт М8-6ех20 – 7796	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	2 2
	17		Болт М8-6ех60 – 7796	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	6 6
	18		Болт M10-6ex160 – 7796	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	19		Болт М6-6ех20 – 7802	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	20		Болт М8-6ех20 – 7802	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	3 3
	21		Болт М8-6ех25 – 7802	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	2 2
	22		Болт M10-6ex30 – 7802	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	2 2
	23		Гайка M6-6G – 5915	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	24		Гайка M8-6G – 5915	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	15 15
	25		Гайка M10-6G – 5915	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	3 3
	26		Шайба 6Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	27		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	21 21
	28		Шайба 10Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	3 3
	29		Шайба C 6.01 – 6958	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	30		Шайба C 8.01 – 6958	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	23 23
	31		Шайба C 10.01 – 6958	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	4 4
	32		Шплинт 2х16 – 397	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	4 4
	33		Вал карданный 10.040.3000-150 или Вал карданный КК-10.040.5000-750/1200	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	34		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1




Рисунок 2 – Ограждение КЗК-12-1525000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº Nº	No			Куда вход	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ОГРА	ХЖДЕНИЕ КЗК-12-1525000 (рисунок 2)			
2	1-13	K3K-12-1525000	Ограждение	КЗК-5-4-1500000 КЗК-5-4-1500000-01	1 1	
	1	K3K-12-1525020	Ограждение	K3K-12-1525000	1	
	2	K3P 1525270A	Упор	K3K-12-1525000	1	
	3	K3P 1525002	Прокладка	K3K-12-1525000	4	
	4	K3P1525606	Винт	K3K-12-1525000	2	
	5	AM.84.50.403	Прижим	K3K-12-1525000	1	
	6		Винт В.М5-6ех12 – 17473	K3K-12-1525000	1	
	7		Гайка M5-6G.6 – 5927	K3K-12-1525000	1	
	8		Шайба 5 65Г – 6402	K3K-12-1525000	1	
	9		Шайба C 5.01 – 6958	K3K-12-1525000	1	
	10		Шайба C 10.01 – 6958	K3K-12-1525000	1	
	11		Шайба C 12.01 – 6958	K3K-12-1525000	4	
	12		Шплинт 2,5х20 – 397	K3K-12-1525000	1	
	13		Кольцо В12 – 13940	K3K-12-1525000	2	




Рисунок 3 – Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010А

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	Куда входит			
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ЖАТКА ДЛЯ ЗЕГ	РНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-5-4-1500010А ((рисунок 3)	
3	1-22	K3K-5-4-1500010A	Жатка для зерновых культур	K3K-5-4-1500000 K3K-5-4-1500000-01	1 1
	1	K3K-5-4-1501000	Рама	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-5-4-1502000	Шнек	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3K-5-4-1507000	Аппарат режущий	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3K-5-4-1573000	Мотовило	K3K-5-4-1500010A	1
	5	K3K-5-1500200A	Рычаг	K3K-5-4-1500010A	1
	6	K3K-5-1500400A	Контрпривод	K3K-5-4-1500010A	1
	7	K3K-9-1518100	Делитель	K3K-5-4-1500010A	1
	8	K3K-9-1518300	Носок	K3K-5-4-1500010A	1
	9	K3K-12-1508100	Поддержка левая	K3K-5-4-1500010A	1
	10	K3K-12-1508140	Фиксатор	K3K-5-4-1500010A	2
	11	K3K-9-1-1509110	Поддержка правая	K3K-5-4-1500010A	1
	12	KFC 0202100-02	Муфта предохранительная	K3K-5-4-1500010A	1
	13	K3P 1503140A	Муфта фрикционная	K3K-5-4-1500010A	1
	14	K3P 1504100	Муфта обгонная	K3K-5-4-1500010A	1
	15	K3P 1510000	Устройство обводное	K3K-5-4-1500010A	1
	16	K3P 1510020	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	2

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	No	№ Обозначение	Наименование	Куда входи	Куда входит	
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
3	17	K3P 1512000	Устройство натяжное	K3K-5-4-1500010A	1	
	18	K3P 1518100	Делитель	K3K-5-4-1500010A	1	
	19	K3P 1518300	Носок	K3K-5-4-1500010A	1	
	20	K3P 1573080-01	Направляющая	K3K-5-4-1500010A	1	
	21	K3K-5-4-1500405	Надставка	K3K-5-4-1500010A	1	
	22	K3K-5-1500101	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1	




Рисунок 4 – Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010А (установка чистиков, надставки и башмаков)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-5-4-1500010А (установка чистиков, надставки и башмаков) (рисунок 4)				
4	1	K3K-5-4-1501000	Рама	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-5-1500600	Башмак	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3P 1516050	Фиксатор	K3K-5-4-1500010A	2
	4	K3P 1516300	Башмак	K3K-5-4-1500010A	2
	5	K3K-5-4-1500403	Чистик	K3K-5-4-1500010A	1
	6	K3K-5-4-1500404	Чистик	K3K-5-4-1500010A	1
	7	K3K-5-4-1500405	Надставка	K3K-5-4-1500010A	1
	8		Болт M12-6ex30 – 7796	K3K-5-4-1500010A	13
	9		Болт M12-6ex35 – 7796	K3K-5-4-1500010A	3
	10		Болт M8-6ex20 – 7802	K3K-5-4-1500010A	14
	11		Гайка M8-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	14
	12		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40
	13		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	32
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	25
	15		Шайба C 8.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	14
	16		Шайба C 12.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	15
	17		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14
	18		Шайба С.20.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	16




Рисунок 5 – Башмак КЗР 1516300

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	No	Nº		Куда вход	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		Б	АШМАК КЗР 1516300 (рисунок 5)			
5	2-6,8,9	K3P 1516300	Башмак	K3K-5-4-1500010A	2	
	1	K3P 1516050	Фиксатор	K3K-5-4-1500010A	2	
	2	K3P 1516330	Петля	K3P 1516300	1	
	3	K3P 1516310	Основание	K3P 1516300	1	
	4	K3P 1516320	Петля	K3P 1516300	1	
	5	K3P 1516603	Штырь	K3P 1516300	1	
	6		Ось 6-12bx12x105 — 9650	K3P 1516300	3	
	7		Шайба С.20.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	16	
	8		Шплинт 3,2х20 – 397	K3P 1516300	3	
	9		Шплинт 4х20 – 397	K3P 1516300	2	




Рисунок 6 – Жатка для зерновых культур КЗК-5-4-1500010А (установка делителей и носков)

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº		Куда входи	ИТ	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	ЖАТК	КА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТ	УР КЗК-5-4-1500010A (установка дел	ителей и носков) (рисунок 6)	
6	1	K3K-5-4-1501000	Рама	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-9-1518100	Делитель	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3K-9-1518300	Носок	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3P 1518100	Делитель	K3K-5-4-1500010A	1
	5	K3P 1518300	Носок	K3K-5-4-1500010A	1
	6		Болт M12-6ex25 – 7796	K3K-5-4-1500010A	3
	7		Болт M12-6ex30 – 7796	K3K-5-4-1500010A	13
	8		Болт M12-6ex60 – 7796	K3K-5-4-1500010A	1
	9		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40
	10		Шайба 12T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	25
	11		Шайба C 12.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	15
	12		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14




Рисунок 7 – Установка мотовила КЗК-5-4-1573000 (лист 1)

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Кол. на 1 сб. ед. 00010A 1 00010A 1
00010A 1
00010A 1
00010A 3
00010A 2
00010A 2
00010A 1
00010A 3
00010A 14 Наиб. кој
00010A 23 Наиб. кол
00010A 2
00010A 2
00010A 2
00010A 32
00010A 16
00010A 7

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	17		Шплинт 5X36 – 397	K3K-5-4-1500010A	17
	18		Ось 6-20 b12X50- 9650	K3K-5-4-1500010A	1
	19		Ось 6-20 b12X65— 9650	K3K-5-4-1500010A	2
	20	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	K3K-5-4-1500010A	2




Рисунок 8 – Установка мотовила КЗК-5-4-1573000(лист 2)

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	№ Обозначение Наименование Куда вхе	ит			
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА М	ОТОВИЛА КЗК-5-4-1573000 (лист 2) (рі	исунок 8)	
8	2-4,7,12, 13,15,17	K3K-12-1573100-01	Направляющая	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3K-5-4-1573000	Мотовило	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-12-1573110-01	Направляющая	K3K-12-1573100-01	1
	3	K3K-1420-1573004	Втулка	K3K-12-1573100-01	2
	4	K3P 1503005	Ролик	K3K-12-1573100-01	2
	5	КИС 0600419	Шайба регулировочная	K3K-5-4-1500010A	23
	6	КПР 6104401	Шайба	K3K-5-4-1500010A	2
	7	K3K-12-1573603	Ось	K3K-12-1573100-01	2
	8	K3P 0312411-01	Шайба пружинная	K3K-5-4-1500010A	2
	9	K3P 0350606A	Болт	K3K-5-4-1500010A	2
	10	K3K-12-1508801-02	Втулка	K3K-5-4-1500010A	6
	11	K3P 1573822	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	12		Шайба C 10.01 – 6958	K3K-12-1573100-01	2
	13		Шайба C 10x3 – 10450	K3K-12-1573100-01	1
	14		Шайба C.20.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	
	15		Шплинт 3,2х20 – 397	K3K-12-1573100-01	3
	16		Шплинт 5X36 – 397	K3K-5-4-1500010A	17

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
8	17		Масленка 1.2 – 19853	K3K-12-1573100-01	1
	18		Ось 6-20 b12x65 – 9650	K3K-5-4-1500010A	2
	19		Ось 6-20 b12x75 — 9650	K3K-5-4-1500010A	1
	20	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	K3K-5-4-1500010A	2




Рисунок 9 – Мотовило КЗК-5-4-1573000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		MOT	ОВИЛО КЗК-5-4-1573000 (рисунок 9)		
9	1-23	K3K-5-4-1573000	Мотовило	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3K-5-4-1573030	Вал мотовила	K3K-5-4-1573000	1
	2	K3K-5-4-1573530	Граблина	K3K-5-4-1573000	2
	3	K3K-5-4-1573530-01	Граблина	K3K-5-4-1573000	3
	4	K3K-12-1573170	Эксцентрик	K3K-5-4-1573000	1
	5	K3-1-1573814	Втулка	K3K-5-4-1573000	1
	6	K3P 0303411	Диск	K3K-5-4-1573000	3
	7	K3P 0303412	Луч	K3K-5-4-1573000	20
	8	K3K-1420-1573007	Полуподшипник	K3K-5-4-1573000	20
	9	K3K-1420-1573008	Полуподшипник	K3K-5-4-1573000	20
	10	K3P 1573406	Скоба	K3K-5-4-1573000	10
	11	K3P 1573416	Скоба	K3K-5-4-1573000	10
	12	K3P 1573447	Сектор	K3K-5-4-1573000	10
	13	K3P 1573448	Шайба	K3K-5-4-1573000	10
	14	УЭС 0100607	Шайба	K3K-5-4-1573000	10
	15		Болт M10-6ex40 – 7796	K3K-5-4-1573000	10
	16		Болт M12-6ex35 – 7796	K3K-5-4-1573000	69

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº		Наименование	Куда входи	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
9	17		Болт М8-6ех65 – 7802	K3K-5-4-1573000	40	
	18		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1573000	133	
	19		Шайба C 8.01 – 6958	K3K-5-4-1573000	40	
	20		Шайба C.10.01 – 11371	K3K-5-4-1573000	10	
	21		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1573000	64	
	22		Гайка M8-8 DIN 980	K3K-5-4-1573000	40	
	23		Гайка M10-8 DIN 980	K3K-5-4-1573000	10	




Рисунок 10 – Вал мотовила КЗК-5-4-1573030

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	No	Nº		Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ВАЛ МО	ОТОВИЛА КЗК-5-4-1573030 (рисунок 10)		
10	1-6	K3K-5-4-1573030	Вал мотовила	K3K-5-4-1573000	1	
	2,4-6	K3P 1573120	Цапфа правая	K3K-5-4-1573030	1	
	3,4-6	K3P 1573130	Цапфа левая	K3K-5-4-1573030	1	
	1	K3K-5-4-1573260	Труба мотовила	K3K-5-4-1573030	1	
	2	K3P 1573040	Цапфа правая	K3P 1573120	1	
	3	K3P 1573050	Цапфа левая	K3P 1573130	1	
	4	K3P 1573418	Фланец	K3P 1573120 K3P 1573130	1 1	
	5	КИЛ 0116416	Шайба	K3P 157312 K3P 1573130	4 4	
	6		Болт M16X1,5-6ex30 – 7796	K3P 1573120 K3P 1573130	4 4	




Рисунок 11 – Граблина КЗК-5-4-1573530 и КЗК-5-4-1573530-01

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ГРАБЛИНА КЗІ	К-5-4-1573530 и КЗК-5-4-1573530-01 (рисунок 11)		
11	1,3,4,7-9	K3K-5-4-1573530	Граблина	K3K-5-4-1573000	2	
	2,3,5-9	K3K-5-4-1573530-01	Граблина	K3K-5-4-1573000	3	
	1	K3K-5-4-1573540	Граблина	K3K-5-4-1573530	1	
	2	K3K-5-4-1573540-01	Граблина	K3K-5-4-1573530-01	1	
	3	K3P 1573403	Поддержка	K3K-5-4-1573530 K3K-5-4-1573530-01	12 12	
	4	K3P 1573456-02	Планка	K3K-5-4-1573530	2	
	5	K3P 1573456-03	Планка	K3K-5-4-1573530-01	1	
	6	K3P 1573456-06	Планка	K3K-5-4-1573530-01	1	
	7	КЗР 1573644 или КЗР 1573654	Граблина	K3K-5-4-1573530 K3K-5-4-1573530-01	12 12	
	8		Болт М8-6ех60 – 7802	K3K-5-4-1573530 K3K-5-4-1573530-01	12 12	
	9		Гайка M8-6G – 5915	K3K-5-4-1573530 K3K-5-4-1573530-01	24 24	




Рисунок 12 – Эксцентрик КЗК-12-1573170

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No		Наименование	Куда вход	Куда входит	
ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
	ЭКСЬ	ĮЕНТРИК КЗК-12-1573170 (рисунок 12)			
1-11	K3K-12-1573170	Эксцентрик	K3K-5-4-1573000	1	
2,6	K3K-12-1573220	Механизм регулировки	K3K-12-1573170	1	
4,5	K3K-12-1573240	Ролик	K3K-12-1573170	4	
1	K3K-12-1573190	Диск эксцентрика	K3K-12-1573170	1	
2	K3K-12-1573210	Поводок	K3K-12-1573220	1	
3	K3K-12-1573607	Втулка	K3K-12-1573170	4	
4	K3K-12-1573608	Ролик	K3K-12-1573240	1	
5	K3P 1573005-01	Втулка	K3K-12-1573240	1	
6	K3P 1573006	Втулка	K3K-12-1573220	1	
7	УЭС 0100607	Шайба	K3K-12-1573170	10	
8		Болт M12-6ex30 – 7796	K3K-12-1573170	5	
9		Болт M12-6ex65 – 7796	K3K-12-1573170	4	
10		Гайка M12-6G – 5915	K3K-12-1573170	5	
11		Гайка M12-8 DIN 980	K3K-12-1573170	4	
	1-11 2,6 4,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ЭКСЬ 1-11 КЗК-12-1573170 2,6 КЗК-12-1573220 4,5 КЗК-12-1573240 1 КЗК-12-1573190 2 КЗК-12-1573210 3 КЗК-12-1573607 4 КЗК-12-1573608 5 КЗР 1573005-01 6 КЗР 1573006 7 УЭС 0100607 8 9 10	позЭКСЦЕНТРИК КЗК-12-1573170 (рисунок 12)1-11КЗК-12-1573170Эксцентрик2,6КЗК-12-1573220Механизм регулировки4,5КЗК-12-1573240Ролик1КЗК-12-1573190Диск эксцентрика2КЗК-12-1573210Поводок3КЗК-12-1573607Втулка4КЗК-12-1573608Ролик5КЗР 1573005-01Втулка6КЗР 1573006Втулка7УЭС 0100607Шайба8Болт М12-6ex30 – 77969Болт М12-6ex65 – 779610Гайка М12-6G – 5915	Обозначение Наименование Обозначение ЭКСЦЕНТРИК КЗК-12-1573170 (рисунок 12) 1-11 КЗК-12-1573170 Эксцентрик КЗК-5-4-1573000 2,6 КЗК-12-1573220 Механизм регулировки КЗК-12-1573170 4,5 КЗК-12-1573240 Ролик КЗК-12-1573170 1 КЗК-12-1573190 Диск эксцентрика КЗК-12-1573170 2 КЗК-12-1573210 Поводок КЗК-12-1573220 3 КЗК-12-1573607 Втулка КЗК-12-1573170 4 КЗК-12-1573608 Ролик КЗК-12-1573240 5 КЗР 1573005-01 Втулка КЗК-12-1573240 6 КЗР 1573006 Втулка КЗК-12-1573220 7 УЭС 0100607 Шайба КЗК-12-1573170 8 Болт М12-6ex30 – 7796 КЗК-12-1573170 9 Болт М12-6ex65 – 7796 КЗК-12-1573170 10 Гайка М12-6G – 5915 КЗК-12-1573170	




Рисунок 13 – Муфта фрикционная КЗР 1503140А

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº Nº	No			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МУФТА ФР	ИКЦИОННАЯ КЗР 1503140А (рисунок 13)		
13	1-12	K3P 1503140A	Муфта фрикционная	K3K-5-4-1500010A	1
	1,3,8,12	K3P 1503150	Звездочка	K3P 1503140A	1
	2,5	K3P 1503170	Ступица	K3P 1503140A	1
	1	K3P 1503416	Звездочка	K3P 1503150	1
	2	K3P 1503603	Ступица	K3P 1503170	1
	3	K3P 0313002	Накладка сцепления	K3P 1503150	2
	4	K3P 0313602	Втулка	K3P 1503140A	1
	5	KFC 0202003	Втулка	K3P 1503170	1
	6	КИС 0202414А-01	Кольцо прижимное	K3P 1503140A	1
	7	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	K3P 1503140A	5
	8	MKC 0502427	Кожух	K3P 1503150	2
	9		Болт M8-6ex25 – 7796	K3P 1503140A	3
	10		Гайка M8-6G – 2526	K3P 1503140A	3
	11		Гайка M56x2-6H – 11871	K3P 1503140A	2
	12		Заклепка 6х22 – 10300	K3P 1503150	6




Рисунок 14 – Направляющая КЗР 1573080-01

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	ИТ
рис	ПО3 I45	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		НАПРА	ВЛЯЮЩАЯ КЗР 1573080-01 (рисунок	14)	
14	1-8	K3P 1573080-01	Направляющая	K3K-5-4-1500010A	1
	1,2	K3P 1573070-01	Направляющая	K3P 1573080-01	1
	1	K3P 1573090-01	Направляющая	K3P 1573070-01	1
	2	K3K-1420-1573004	Втулка	K3P 1573070-01	2
	3	K3P 1503005	Ролик	K3P 1573080-01	1
	4	K3K-12-1573603	Ось	K3P 1573080-01	1
	5		Шайба С.10.01 – 6958	K3P 1573080-01	2
	6		Шайба C.10x3.01 – 10450	K3P 1573080-01	1
	7		Шплинт 3.2х20 – 397	K3P 1573080-01	2
	8		Масленка 1.2 – 19853	K3P 1573080-01	1





Рисунок 15 – Направляющая КЗК-12-1573100-01

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	№ поз	No		Куда входи	1T
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		НАПРАВ	ЛЯЮЩАЯ КЗК-12-1573100-01 (рисунс	ок 15)	
15	1-8	K3K-12-1573100-01	Направляющая	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3K-12-1573110-01	Направляющая	K3K-12-1573100-01	1
	2	K3K-1420-1573004	Втулка	K3K-12-1573100-01	2
	3	K3P 1503005	Ролик	K3K-12-1573100-01	2
	4	K3K-12-1573603	Ось	K3K-12-1573100-01	2
	5		Шайба С.10.01 – 6958	K3K-12-1573100-01	2
	6		Шайба C.10x3.01 – 10450	K3K-12-1573100-01	1
	7		Шплинт 3,2x20 – 397	K3K-12-1573100-01	2
	8		Масленка 1.2 – 19853	K3K-12-1573100-01	1



КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No	Обозначение		Куда входит	
поз		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	П	РИВОД МОТОВИЛА (рисунок 16)		
1	K3K-5-1500200A	Рычаг	K3K-5-4-1500010A	1
2	K3P 1503140A	Муфта фрикционная	K3K-5-4-1500010A	1
3	K3P 1504100	Муфта обгонная	K3K-5-4-1500010A	1
4	K3P 1510000	Устройство обводное	K3K-5-4-1500010A	1
5	K3P 1510020	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	2
6	КИС 0103485	Шайба	K3K-5-4-1500010A	8
7	КИС 0105438	Шайба специальная	K3K-5-4-1500010A	10
8	КИС 0114419	Кольцо	K3K-5-4-1500010A	14
9	КИС 0208406А	Шайба	K3K-5-4-1500010A	2
10	КИС 0614404А	Прокладка	K3K-5-4-1500010A	7
11	K3P 0312411-01	Шайба пружинная	K3K-5-4-1500010A	2
12	K3P 1500425	Кольцо	K3K-5-4-1500010A	10
13	K3P 1500425-01	Кольцо	K3K-5-4-1500010A	3
14	КПР 6104401	Шайба	K3K-5-4-1500010A	2
15	ПКК 0100449А	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
16	K3K-5-1500601	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
17	K3P 0350606A	Болт	K3K-5-4-1500010A	2
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	ПОЗ 1 КЗК-5-1500200A 2 КЗР 1503140A 3 КЗР 1504100 4 КЗР 1510000 5 КЗР 1510020 6 КИС 0103485 7 КИС 0105438 8 КИС 0114419 9 КИС 0208406A 10 КИС 0614404A 11 КЗР 0312411-01 12 КЗР 1500425 13 КЗР 1500425-01 14 КПР 6104401 15 ПКК 0100449A 16 КЗК-5-1500601	ПРИВОД МОТОВИЛА (рисунок 16) 1 K3K-5-1500200A Pычаг 2 K3P 1503140A Муфта фрикционная 3 K3P 1504100 Муфта обгонная 4 K3P 1510000 Устройство обводное 5 K3P 1510020 Звездочка 6 КИС 0103485 Шайба 7 КИС 0105438 Шайба специальная 8 КИС 0114419 Кольцо 9 КИС 0208406A Шайба 10 КИС 0614404A Прокладка 11 K3P 0312411-01 Шайба пружинная 12 K3P 1500425 Кольцо 13 K3P 1500425-01 Кольцо 14 КПР 6104401 Шайба 15 ПКК 0100449A Шайба 16 КЗК-5-1500601 Втулка	ПРИВОД МОТОВИЛА (рисунок 16) 1 КЗК-5-1500200A Рычаг КЗК-5-4-1500010A 2 КЗР 1503140A Муфта фрикционная КЗК-5-4-1500010A 3 КЗР 1504100 Муфта обгонная КЗК-5-4-1500010A 4 КЗР 1510000 Устройство обводное КЗК-5-4-1500010A 5 КЗР 1510020 Звездочка КЗК-5-4-1500010A 6 КИС 0103485 Шайба КЗК-5-4-1500010A 7 КИС 0105438 Шайба специальная КЗК-5-4-1500010A 8 КИС 0114419 Кольцо КЗК-5-4-1500010A 9 КИС 0208406A Шайба КЗК-5-4-1500010A 10 КИС 0614404A Прокладка КЗК-5-4-1500010A 11 КЗР 0312411-01 Шайба пружинная КЗК-5-4-1500010A 12 КЗР 1500425 Кольцо КЗК-5-4-1500010A 13 КЗР 1500425-01 Кольцо КЗК-5-4-1500010A 14 КПР 6104401 Шайба КЗК-5-4-1500010A 15 ПКК 0100449A Шайба КЗК-5-4-1500010A 16

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	18	K3P 1504612	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	1
	19	K3P 1504627	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	20	K3P1504633	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	21	K3P1504635	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	22	K3P 1508602	Ось	K3K-5-4-1500010A	1
	23	K3P 1510602	Ось	K3K-5-4-1500010A	1
	24	KCH 0100636-01	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	25	K3P 1500806	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	26	K3P 1508808	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	27	K3P 1510801	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	28	K3P 1510801-01	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	29	ЦЕП 0004527	Цепь Цепь ПР-15,875-23 L=1285,875 мм (81 зв.)	K3K-5-4-1500010A	1
	30	ЦЕП 0001018	Цепь Цепь ПР-15,875-23 – 13568 L=3825,875 мм (241зв.)	K3K-5-4-1500010A	1
	31		Болт M8-6ex20 – 7796	K3K-5-4-1500010A	2
	32		Болт M10-6ex30 – 7796	K3K-5-4-1500010A	3
	33		Гайка M12-6G – 2526	K3K-5-4-1500010A	2

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº		Наименование	Куда вход	ИТ
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	34		Гайка M16-6G – 2526	K3K-5-4-1500010A	2
	35		Гайка M10-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	9
	36		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	7
	37		Звено С-ПР-15,875-23 – 13568	K3K-5-4-1500010A	2
	38		Масленка 1.2 – 19853	K3K-5-4-1500010A	1
	39		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	32
	40		Шайба 10Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	9
	41		Шайба С.10.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	5
	42		Шайба C.8.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	3
	43		Шайба С.16.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	2
	44		Шпонка 2-8X7X28 - 23360	K3K-5-4-1500010A	1
	45		Шпонка 2-8Х7Х40 – 23360	K3K-5-4-1500010A	1




Рисунок 17 – Муфта обгонная КЗР 1504100

Nº	Nº	Обозначение		Куда входит	
bnc	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МУФТА	А ОБГОННАЯ КЗР 1504100 (рисунок 17)		
17	1-14	K3P 1504100	Муфта обгонная	K3K-5-4-1500010A	1
	2-4,6, 9,11,13,14	K3P 1504110	Звездочка	K3P 1504100	1
	1	K3P 1504120	Цапфа	K3P 1504100	1
	2	K3P 1504130A	Звездочка	K3P 1504110	1
	3	K3P 1504140	Сухарик	K3P 1504110	1
	4	K3P 0350803	Шайба	K3P 1504110	4
	5	КЗР 1504622Б	Звездочка	K3P 1504100	1
	6	K3P 1504624	Втулка	K3P 1504110	1
	7	K3P 1504623	Пружина	K3P 1504100	1
	8		Кольцо В25 – 13942	K3P 1504100	1
	9		Кольцо В45 – 13942	K3P 1504110	1
	10		Кольцо B52 — 13943 или Кольцо B52 — 13941	K3P 1504100	2
	11		Кольцо В85 – 13943	K3P 1504110	1
	12		Подшипник 160205 – 7242	K3P 1504100	2
	13		Подшипник 180209 – 7242 или Подшипник 6209-2RS1	K3P 1504110	1
	14		Шплинт 4x22 – 397	K3P 1504110	1
			47		




Рисунок 18 – Устройство обводное КЗР 1510000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	ИТ
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТРОЙС	ТВО ОБВОДНОЕ КЗР 1510000 (рисун	юк 18)	
18	1-8	K3P 1510000	Устройство обводное	K3K-5-4-1500010A	1
	2,7-8	K3P 1510020	Звездочка	K3P 1510000	1
	1	K3P 1510010	Опора	K3P 1510000	1
	2	K3P 1510601	Звездочка	K3P 1510020	1
	3	K3P 1510602	Ось	K3P 1510000	1
	4	K3P 1510801-02	Втулка	K3P 1510000	1
	5	ПКК 0100449А	Шайба	K3P 1510000	1
	6		Гайка M12-6G – 2526	K3P 1510000	2
	7		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	K3P 1510020	2
	8		Подшипник 180204 – 8882	K3P 1510020	1




Рисунок 19 – Установка рычага КЗК-5-1500200А

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВ	КА РЫЧАГА КЗК-5-1500200A (рисунок 19)		
19	1	K3K-5-1500200A	Рычаг	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-5-1500101	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3K-5-1500601	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3P 0202673	Зацеп	K3K-5-4-1500010A	1
	5	K3P 1500425	Кольцо	K3K-5-4-1500010A	10
	6	K3P 1504612	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	1
	7	K3P 1504627	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	8	КИС 0105438	Шайба специальная	K3K-5-4-1500010A	10
	9	K3P1504633	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	10	КПР 6100605	Шайба сферическая	K3K-5-4-1500010A	1
	11	K3P1504635	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	12		Болт M10-6ex30 – 7796	K3K-5-4-1500010A	3
	13		Гайка M16-6G – 2526	K3K-5-4-1500010A	2
	14		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40
	15		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	7
	16		Гайка M12-6G – 5916	K3K-5-4-1500010A	1
	17		Шайба 10T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	9

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº O€			Куда входи	1 T
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	18		Шайба С.18.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	2
	19		Шпонка 2-8х7х28 – 23360	K3K-5-4-1500010A	1
	20		Шпонка 2-8х7х40 – 23360	K3K-5-4-1500010A	1
	21		Шплинт 5х36 – 397	K3K-5-4-1500010A	17
	22		Масленка 1.2 – 19853	K3K-5-4-1500010A	1
	23		Ось 6-18 b12x65 – 9650	K3K-5-4-1500010A	2
	24		Ремень SPB 1900 Ld	K3K-5-4-1500010A	1




Рисунок 20 – Рычаг КЗК-5-1500200А

Nº	No	№ Обозначение		Куда вход	ΙИΤ
рис			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		РЫ	ЧАГ КЗК-5-1500200А (рисунок 20)		
20	1-5	K3K-5-1500200A	Рычаг	K3K-5-4-1500010A	1
	1,3	K3K-5-1500220	Рычаг	K3K-5-1500200A	1
	1	K3K-5-1500230	Рычаг	K3K-5-1500220	1
	2	K3K-5-1500605A	Вал	K3K-5-1500200A	1
	3	K3P 1504631A	Втулка	K3K-5-1500220	1
	4		Кольцо В 52 – 13943	K3K-5-1500200A	1
	5		Подшипник 180205 – 8882	K3K-5-1500200A	2




Рисунок 21 – Установка контрпривода КЗК-5-1500400А

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº		Куда вход		
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	КОНТРПРИВОДА КЗК-5-1500400А (ри	ісунок 21)	
21	3,4,11	K3K-5-1524020	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3K-5-1500400A	Контрпривод	K3K-5-4-1500010A	1
		K3K-5-1500101	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-5-1500102	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3K-9-1524030	Ступица	K3K-5-1524020	1
	4	K3K-5-1524103	Шкив	K3K-5-1524020	1
	5	КЗР 1500405 и КЗР 1500405-01	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	1 6
	6	K3P 1524401-01	Шайба	K3K-5-4-1500010A	5
	7	K3P 1524601	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	1
	8	K3P 1524604	Втулка	K3K-5-4-1500010A	2
	9	K3P 1524605	Гайка	K3K-5-4-1500010A	2
	10	КИС 0114519-02	Кольцо регулировочное	K3K-5-4-1500010A	5
	11	КПТ 0100612А-01	Болт	K3K-5-1524020	6
	12		Болт М10-6ех45 – 7796	K3K-5-4-1500010A	6
	13		Болт М12-6ех50 – 7796	K3K-5-4-1500010A	4
	14		Болт М12-6ех65-7796	K3K-5-4-1500010A	2
	15		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

	Nº		Наименование	Куда вход	Куда входит	
	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
21	16		Ремень SPB 1900 Ld	K3K-5-4-1500010A	1	
	17		Шпонка 12х8х50-24068	K3K-5-4-1500010A	1	
	18		Шпонка 2-12x8x56-23360	K3K-5-4-1500010A	1	
	19		Шайба 10Т 65Г-6402	K3K-5-4-1500010A	9	




Рисунок 22 – Контрпривод КЗК-5-1500400А

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	№ поз			Куда вход	Куда входит	
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		КОНТ	РПРИВОД КЗК-5-1500400А (рисунок 2	2)		
22	1-6	K3K-5-1500400A	Контрпривод	K3K-5-4-1500010A	1	
	1	K3K-5-1500202A	Корпус	K3K-5-1500400A	1	
	2	K3K-5-1500604A	Вал	K3K-5-1500400A	1	
	3	K3K-5-1500801	Втулка	K3K-5-1500400A	1	
	4		Кольцо В90 – 13941 или Кольцо В90 – 13943	K3K-5-1500400A	2	
	5		Масленка 2.2.45 – 19853	K3K-5-1500400A	1	
	6		Подшипник 60308 – 7242	K3K-5-1500400A	2	

Рисунок 23 – Установка поддержки левой КЗК-12-1508100

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА ПО	ОДДЕРЖКИ ЛЕВОЙ КЗК-12-1508100 (_Г	оисунок 23)		
23	1	K3K-12-1508100	Поддержка левая	K3K-5-4-1500010A	1	
	2	K3K-12-1508140	Фиксатор	K3K-5-4-1500010A	2	
	3	K3P 1500070	Проушина гидроцилиндра	K3K-5-4-1500010A	2	
	4	K3P 1500413	Опора	K3K-5-4-1500010A	1	
	5	K3K-12-1500601-01	Ось	K3K-5-4-1500010A	2	
	6	K3-1-1500401	Шайба	K3K-5-4-1500010A	8	
	7	K3K-12-1500401	Накладка	K3K-5-4-1500010A	2	
	8	K3P 1500502	Скоба	K3K-5-4-1500010A	2	
	9	K3P 1503005-01	Ролик	K3K-5-4-1500010A	1	
	10	K3P 1508603	Ось	K3K-5-4-1500010A	1	
	11		Болт M8-6ex16 – 7796	K3K-5-4-1500010A	4	
	12		Болт M12-6ex45 – 7796	K3K-5-4-1500010A	5	
	13		Болт M12-6ex120 – 7796	K3K-5-4-1500010A	2	
	14		Гайка M18x1,5-6G. – 2526	K3K-5-4-1500010A	2	
	15		Гайка M8-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	16	
	16		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40	
	17		Ось 6-20 b12x80 – 9650	K3K-5-4-1500010A	2	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº N	No	lo.		Куда вход	Куда входит	
	ПОЗ Ил	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
23	18		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	32	
	19		Шайба С.8.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	3	
	20		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14	
	21		Шайба С.20.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	16	
	22		Шплинт 5х36 – 397	K3K-5-4-1500010A	17	
	23	ГДЗ 4101-03000-00449	Гидроцилиндр BHC 01.35.25.250	K3K-5-4-1500010A	1	




Рисунок 24 – Поддержка левая КЗК-12-1508100

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	0 0		Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПОДДЕР	ЖКА ЛЕВАЯ КЗК-12-1508100 (рисунок 24)		
24	1-16	K3K-12-1508100	Поддержка левая	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3K-12-1508110	Поддержка левая	K3K-12-1508100	1
	2	K3P 1503005-01	Ролик	K3K-12-1508100	2
	3	K3P 1508422	Накладка	K3K-12-1508100	2
	4	K3P 1508429	Копир	K3K-12-1508100	1
	5	K3P 1508603	Ось	K3K-12-1508100	2
	6	K3P 1573605	Ось	K3K-12-1508100	1
	7	K3P 1508432	Шайба	K3K-12-1508100	2
	8	КПС-4-0102012	Успокоитель	K3K-12-1508100	1
	9		Болт M12-6eX25 – 7796	K3K-12-1508100	4
	10		Болт М8-6еХ65 – 7796	K3K-12-1508100	2
	11		Гайка M8-6G – 5915	K3K-12-1508100	6
	12		Гайка M14-6G – 5919	K3K-12-1508100	1
	13		Шайба 12Т 65Г – 6402	K3K-12-1508100	4
	14		Шайба C.8.01 – 11371	K3K-12-1508100	4
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-12-1508100	2
	16		Шайба 12Т 65Г – 6402	K3K-12-1508100	4




Рисунок 25 – Установка поддержки правой КЗК-9-1-1509110

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА ПО	ДДЕРЖКИ ПРАВОЙ K3K-9-1-1509110 ((рисунок 25)		
25	1	K3K-9-1-1509110	Поддержка правая	K3K-5-4-1500010A	1	
	2	K3K-12-1508140	Фиксатор	K3K-5-4-1500010A	2	
	3	K3P 1500070	Проушина гидроцилиндра	K3K-5-4-1500010A	2	
	4	K3K-12-1573100-01	Направляющая	K3K-5-4-1500010A	1	
	5	K3K-12-1500601-01	Ось	K3K-5-4-1500010A	2	
	6	K3-1-1500401	Шайба	K3K-5-4-1500010A	8	
	7	K3K-12-1500401	Накладка	K3K-5-4-1500010A	2	
	8	K3P1503005	Ролик	K3K-5-4-1500010A	3	
	9	K3P 1500413	Опора	K3K-5-4-1500010A	2	
	10	K3P 1500502	Скоба	K3K-5-4-1500010A	2	
	11	K3K-12-1573603	Ось	K3K-5-4-1500010A	3	
	12		Болт M8-6ex16 – 7796	K3K-5-4-1500010A	4	
	13		Болт M12-6ex45 – 7796	K3K-5-4-1500010A	5	
	14		Болт M12-6ex120 – 7796	K3K-5-4-1500010A	2	
	15		Гайка M18x1,5-6G. – 2526	K3K-5-4-1500010A	2	
	16		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40	
	17		Ось 6-20 b12x80 – 9650	K3K-5-4-1500010A	2	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	18		Ось 6-20 b12x75 — 9650	K3K-5-4-1500010A	1
	19		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	32
	20		Шайба C 10.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	5
	21		Шайба C.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14
	22		Шайба C.20.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	16
	23		Шплинт 3,2x20 – 397	K3K-5-4-1500010A	3
	24		Шплинт 5x36 – 397	K3K-5-4-1500010A	17
	25	ГДЗ_4101-03000-00450	Гидроцилиндр ВНС 01.32.25.250-01	K3K-5-4-1500010A	1




Рисунок 26 – Установка шнека КЗК-5-4-1502000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВ	КА ШНЕКА КЗК-5-4-1502000 (рисунок 26)		
26	2,12,13, 16-20,22,24	K3P 1502110	Опора	K3K-5-4-1500010A	1
	5,6,16, 19,21,23	K3P 1502160	Корпус	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3P 1502050	Опора	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3P 1502120	Кронштейн	K3P 1502110	1
	3	KFC 0202100-02	Муфта предохранительная	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3K-5-4-1502000	Шнек	K3K-5-4-1500010A	1
	5	K3P 1502103	Крышка	K3P 1502160	1
	6	K3P 1502104	Корпус	K3P 1502160	1
	7	K3P 1524401-01	Шайба	K3K-5-4-1500010A	5 наиб. кол.
	8	K3P 1524401-02	Шайба	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.
	9	K3P 0101408Б	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	10	K3K-12-1502804	Втулка	K3K-5-4-1500010A	1
	11	КИС 0100406	Прокладка	K3K-5-4-1500010A	12
	12	MKC 0502107	Корпус	K3P 1502110	1
	13	MKC 0502108	Крышка	K3P 1502110	1

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
26	14	MKC 0504401	Прокладка	K3K-5-4-1500010A	7	
	15	MKC 0516615	Гайка	K3K-5-4-1500010A	1	
	16		Болт М8-6ех20 – 7796	K3P 1502110 K3P 1502160	2 2	
	17		Болт M12-6ex35 – 7796	K3P 1502110	4	
	18		Гайка M12-6G – 5915	K3P 1502110	4	
	19		Шайба 8T 65Г – 6402	K3P 1502110 K3P 1502160	2 2	
	20		Шайба 12T 65Г – 6402	K3P 1502110	4	
	21		Манжета 1.2-50x70-1 – 8752	K3P 1502160	2	
	22		Манжета 1.2-52x75-1 – 8752	K3P 1502110	2	
	23		Подшипник 1210 – 28428	K3P 1502160	1	
	24		Подшипник 1509 – 28428	K3P 1502110	1	
	25		Шплинт 5х45 – 397	K3K-5-4-1500010A	1	




Рисунок 27 — Шнек КЗК-5-4-1502000 $_{70}$

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº		<u>.</u> .	Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		Ш	НЕК КЗК-5-4-1502000 (рисунок 27)			
27	1-49	K3K-5-4-1502000	Шнек	K3K-5-4-1500010A	1	
	1	K3K-5-4-1502010	Шнек	K3K-5-4-1502000	1	
	2	K3K-5-4-1502040	Ось	K3K-5-4-1502000	1	
	3	K3K-12-1502020A	Виток	K3K-5-4-1502000	1	
	4	K3K-12-1502030A	Виток	K3K-5-4-1502000	1	
	5	K3K-12-1502607	Вал	K3K-5-4-1502000	1	
	6	K3K-1420-1502004	Глазок	K3K-5-4-1502000	15	
	7	K3K-1420-1502601	Палец	K3K-5-4-1502000	15	
	8	K3P 1502002	Втулка	K3K-5-4-1502000	15	
	9	K3P 1502004	Втулка	K3K-5-4-1502000	14	
	10	K3P 1502101	Втулка	K3K-5-4-1502000	15	
	11	K3P 1502105	Корпус	K3K-5-4-1502000	2	
	12	K3P 1502401	Крышка	K3K-5-4-1502000	2	
	13	K3P 1502427	Кронштейн	K3K-5-4-1502000	15	
	14	K3P 1502502	Шайба	K3K-5-4-1502000	6	
	15	K3P 1502503	Упор	K3K-5-4-1502000	1	
	17	K3P 1502602	Ось	K3K-5-4-1502000	1	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	18	K3P 1502603	Подвеска	K3K-5-4-1502000	4
	19	K3P 1502605	Ось	K3K-5-4-1502000	1
	20	K3P 1502807-01	Втулка	K3K-5-4-1502000	2
	21	KNC 0600609	Болт	K3K-5-4-1502000	1
	22		Болт М10-6ех25 – 7796	K3K-5-4-1502000	10
	23		Болт М12-6ех50 – 7796	K3K-5-4-1502000	4
	24		Болт М12-6ех75 – 7796	K3K-5-4-1502000	4
	25		Болт М16-6ех80 – 7796	K3K-5-4-1502000	2
	26		Болт М6-6ех20 – 7798	K3K-5-4-1502000	30
	27		Болт М6-6ех45 – 7798	K3K-5-4-1502000	15
	28		Болт M8-6ex20 – 7802	K3K-5-4-1502000	4
	29		Винт В.М10-6ех20 – 1485	K3K-5-4-1502000	2
	30		Гайка M10-6G – 2526	K3K-5-4-1502000	2
	31		Гайка M12-6G – 2526	K3K-5-4-1502000	8
	32		Гайка M16-6G – 2526	K3K-5-4-1502000	2
	33		Гайка M6-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	60
	34		Гайка M8-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	4
	35		Гайка M10-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	20

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	36		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	8
	37		Гайка M14-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	2
	38		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1502000	2
	39		Шайба 6Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1502000	30
	40		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1502000	4
	41		Шайба 10Т 65Г – 6402	K3K-5-4-1502000	10
	42		Шайба C 8.01 – 6958	K3K-5-4-1502000	4
	43		Шайба C 10.01 – 6958	K3K-5-4-1502000	10
	44		Шайба С. 06.01 – 11371	K3K-5-4-1502000	30
	45		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1502000	8
	46		Шайба С.16.01 – 11371	K3K-5-4-1502000	2
	47		Шплинт 3,2х25 – 397	K3K-5-4-1502000	15
	48		Шпонка 12x8x110 – 23360	K3K-5-4-1502000	1
	49		Подшипник 580306С17	КЗК-5-4-1502000	2




Рисунок 28 – Корпус КЗР 1502160

Nº Nº	No			Куда входит	
bnc I45		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		k	(ОРПУС КЗР 1502160 (рисунок 28)		
28	1-6	K3P 1502160	Корпус	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3P 1502103	Крышка	K3P 1502160	1
	2	K3P 1502104	Корпус	K3P 1502160	1
	3		Болт M8-6ex20 – 7796	K3P 1502160	2
	4		Шайба 8T 65Г – 6402	K3P 1502160	2
	5		Подшипник 1210 – 28428	K3P 1502160	1
	6		Манжета 1.2-50х70-1 – 8752	K3P 1502160	2




Рисунок 29 – Привод шнека КЗК-5-4-1502000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº Nº	No			Куда вход	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД	Ҵ ШНЕКА КЗК-5-4-01502000 (рисунок 29)		
29	1,7,8	K3P 1512100	Звездочка	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3P 1500511	Шайба	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3P 1512605	Звездочка	K3P 1512100	1
	3	K3P 1510603	Ось	K3K-5-4-1500010A	1
	4		Гайка M16x1,5-6G – 2526	K3K-5-4-1500010A	2
	5		Шайба C.16.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	2
	6		Кольцо В20 – 13940	K3K-5-4-1500010A	1
	7		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	K3P 1512100	2
	8		Подшипник 180204 – 8882	K3P 1512100	1
	9	ЦЕП 0001051	Цепь ПР-25,4-60 — 13568 L=1701,8 мм (67 зв.)	K3K-5-4-1500010A	1
	10		Звено С-ПР-25,4-60 – 13568	K3K-5-4-1500010A	1




Рисунок 30 – Опора КЗР 1502110

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	No	№ 03 Обозначение		Куда вход	, ит
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ОПОРА КЗР 1502110 (рисунок 30)		
30	1-10	K3P 1502110	Опора	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3P 1502120	Кронштейн	K3P 1502110	1
	2	MKC 0502107	Корпус	K3P 1502110	1
	3	MKC 0502108	Крышка	K3P 1502110	1
	4		Болт M12-6ex35 – 7796	K3P 1502110	4
	5		Болт M8-6ex20 – 7796	K3P 1502110	2
	6		Гайка M12-6G – 5915	K3P 1502110	4
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3P 1502110	2
	8		Шайба 12T 65Г – 6402	K3P 1502110	4
	9		Подшипник 1509 – 28428	K3P 1502110	1
	10		Манжета 1.2-52x75-2 – 8752	K3P 1502110	2




Рисунок 31 – Муфта предохранительная КГС 0202100-02

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	ИТ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МУФТА ПРЕДО	ОХРАНИТЕЛЬНАЯ КГС 0202100-02 (ри	ісунок 31)	
31	1-17	KFC 0202100-02	Муфта предохранительная	K3K-5-4-1500010A	1
	1,8	KFC 0202110-02	Ступица	KFC 0202100-02	1
	1	KFC 0202003	Втулка	KFC 0202110-02	1
	2	KFC 0202203	Корпус	KFC 0202100-02	1
	3	KFC 0202204-01	Диск	KFC 0202100-02	1
	4	KFC 0202411	Звездочка	KFC 0202100-02	1
	5	KFC 0202412	Диск	KFC 0202100-02	1
	6	KFC 0202413	Кожух	KFC 0202100-02	1
	7	KFC 0202414	Шайба	KFC 0202100-02	6
	8	KFC 0202601-02	Ступица	KFC 0202110-02	1
	9	K3P 0313003	Накладка фрикционная	KFC 0202100-02	4
	10	K3P 0313602	Втулка	KFC 0202100-02	1
	11	K3P 0313603A	Болт	KFC 0202100-02	4
	12	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	KFC 0202100-02	5
	13	MKC 0502423	Диск	KFC 0202100-02	1
	14		Болт M10-6ex40 – 7796	KFC 0202100-02	6
	15		Гайка M8-6G – 2526	KFC 0202100-02	4
	16		Гайка M56x2-6H – 11871	KFC 0202100-02	2
	17		Шайба 10T 65Г – 6402	KΓC 0202100-02	6




Рисунок 32 – Установка аппарата режущего КЗК-5-4-1507000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No	Nº Nº			Куда входит		
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА АПП	АРАТА РЕЖУЩЕГО КЗК-5-4-1507000 (рису	тнок 32)		
32	1	K3K-5-4-1507000	Аппарат режущий	K3K-5-4-1500010A	1	
	2	K3P 1500404	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.	
	3	K3P 1500404-01	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.	
	4	K3P 1500404-02	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.	
	5	K3P 1500404-03	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	1 наиб. кол.	
	6	K3P 1500404-04	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	1 наиб. кол.	
	7	КИС 0200409А	Шайба	K3K-5-4-1500010A	8	
	8	MKC 0200405-01	Шайба	K3K-5-4-1500010A	14	
	9		Болт M12-6ex70 – 7796	K3K-5-4-1500010A	4	
	10		Болт M12-6ex140 – 7796	K3K-5-4-1500010A	12	
	11		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40	
	12		Шайба C.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14	
	13		Передача угловая 85MVv GKF модели "С" без шкива с подшипником головки или K3P 517200 или K3P 1517400	K3K-5-4-1500010A	1	




Рисунок 33 – Редуктор КЗР 1517200

Nº	<u> </u>			Куда вход	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.	
		Pi	ЕДУКТОР КЗР 1517200 (рисунок 33)			
33	1-28	K3P 1517200	Редуктор	K3K-5-4-1500010A	1	
	1	K3P 1517010	Стакан	K3P 1517200	1	
	2	K3P 1517220	Стакан	K3P 1517200	1	
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	K3P 1517200	1	
	4	K3P 1517105	Крышка	K3P 1517200	1	
	5	K3P 1517201	Корпус	K3P 1517200	1	
	6	K3P 1517503	Прокладка	K3P 1517200	4 Наиб.кол	
	7	K3P 1517503-01	Прокладка	K3P 1517200	6 Наиб.кол.	
	8	K3P 1517503-02	Прокладка	K3P 1517200	6 Наиб.кол.	
	9	K3P 1517504	Прокладка	K3P 1517200	4 Наиб.кол	
	10	K3P 1517504-01	Прокладка	K3P 1517200	6 Наиб.кол	
	11	K3P 1517504-02	Прокладка	K3P 1517200	4 Наиб.кол.	
	12	K3P 1517602	Шестерня	K3P 1517200	1	
	13	K3P 1517603	Ступица	K3P 1517200	1	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
33	14	K3P 1517614	Гайка	K3P 1517200	1
	15	K3P 1517615-01	Вал	K3P 1517200	1
	16	KBC-2-0135625	Гайка	K3P 1517200	1
	17	K3P 0210001A	Прокладка	K3P 1517200	1
	18	K3P 0210603A	Пробка	K3P 1517200	1
	19	ПКК 0100816	Шайба	K3P 1517200	1
	20	ПКК 0135417А	Шайба	K3P 1517200	1
	21		Болт М8-6ех30 – 7796	K3P 1517200	4
	22		Болт M10-6ex25 – 7796	K3P 1517200	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3P 1517200	4
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	K3P 1517200	4
	25		Шайба H 24 – 11872	K3P 1517200	1
	26		Штифт 8x20 – 3128	K3P 1517200	1
	27		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	K3P 1517200	1
	28		Подшипник 6210-2RS1	K3P 1517200	1




Рисунок 34 – Редуктор КЗР 1517400

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
		PI	ЕДУКТОР КЗР 1517400 (рисунок 34)		
34	1-29	K3P 1517400	Редуктор	K3K-5-4-1500010A	1
	1	K3P 1517010	Стакан	K3P 1517400	1
	2	K3P 1517220	Стакан	K3P 1517400	1
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	K3P 1517400	1
	4	K3P 1517105	Крышка	K3P 1517400	1
	5	K3P 1517201	Корпус	K3P 1517400	1
	6	K3P 1517503	Прокладка	K3P 1517400	4 Наиб.кол.
	7	K3P 1517503-01	Прокладка	K3P 1517400	6 Наиб.кол.
	8	K3P 1517503-02	Прокладка	K3P 1517400	6 Наиб.кол.
	9	K3P 1517504	Прокладка	K3P 1517400	4 Наиб.кол.
	10	K3P 1517504-01	Прокладка	K3P 1517400	6 Наиб.кол.
	11	K3P 1517504-02	Прокладка	K3P 1517400	4 Наиб.кол.
	12	K3P 1517622	Шестерня	K3P 1517400	1
	13	K3P 1517623	Ступица	K3P 1517400	1

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No		Куда вход	Куда входит	
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
14	K3P 1517614	Гайка	K3P 1517400	1
15	K3P 1517624	Вал	K3P 1517400	1
16	KBC-2-0135625	Гайка	K3P 1517400	1
17	K3P 0210001A	Прокладка	K3P 1517400	1
18	K3P 0210603A	Пробка	K3P 1517400	1
19	ПКК 0100816	Шайба	K3P 1517400	1
20	ПКК 0135417А	Шайба	K3P 1517400	1
21		Болт М8-6ех30 – 7796	K3P 1517400	4
22		Болт M10-6eX25 – 7796	K3P 1517400	4
23		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3P 1517400	4
24		Шайба 10Т 65Г – 6402	K3P 1517400	4
25		Шайба Н 24.01 – 11872	K3P 1517400	1
26		Шпонка 2-10x8x70-23360	K3P 1517400	1
27		Штифт 8x20 – 3128	K3P 1517400	1
28		Масленка 1.2 – 19853	K3P 1517400	1
29		Подшипник 6210-2RS1	K3P 1517400	1
	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	поз Обозначение 14 КЗР 1517614 15 КЗР 1517624 16 КВС-2-0135625 17 КЗР 0210001A 18 КЗР 0210603A 19 ПКК 0100816 20 ПКК 0135417A 21 22 23 24 25 26 27 28	поз Обозначение Наименование 14 КЗР 1517614 Гайка 15 КЗР 1517624 Вал 16 КВС-2-0135625 Гайка 17 КЗР 0210001A Прокладка 18 КЗР 0210603A Пробка 19 ПКК 0100816 Шайба 20 ПКК 0135417A Шайба 21 Болт М8-6ex30 – 7796 22 Болт М10-6eX25 – 7796 23 Шайба 8T 65Г – 6402 24 Шайба 10T 65Г – 6402 24 Шайба H 24.01 – 11872 26 Шпонка 2-10x8x70-23360 27 Штифт 8x20 – 3128 Масленка 1.2 – 19853	NE позОбозначениеНаименованиеОбозначение14КЗР 1517614ГайкаКЗР 151740015КЗР 1517624ВалКЗР 151740016КВС-2-0135625ГайкаКЗР 151740017КЗР 0210001AПрокладкаКЗР 151740018КЗР 0210603AПробкаКЗР 151740019ПКК 0100816ШайбаКЗР 151740020ПКК 0135417AШайбаКЗР 151740021Болт М8-6ex30 – 7796КЗР 151740022Болт М10-6eX25 – 7796КЗР 151740023Шайба 8Т 65Г – 6402КЗР 151740024Шайба 10Т 65Г – 6402КЗР 151740025Шайба Н 24.01 – 11872КЗР 151740026Шпонка 2-10x8x70-23360КЗР 151740027Штифт 8x20 – 3128КЗР 151740028Масленка 1.2 – 19853КЗР 1517400




Рисунок 35 – Стакан КЗР 1517010

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
		(СТАКАН КЗР 1517010 (рисунок 35)		
35	1-7	K3P 1517010	Стакан	K3P 1517200 K3P 1517400	1 1
	1	K3P 1517103	Стакан	K3P 1517010	1
	2	ПКК 0107473-03	Прокладка	K3P 1517010	2 Наиб. кол.
	3	ПКК 0107473-04	Прокладка	K3P 1517010	3 Наиб. кол.
	4	ПКК 0107473-05	Прокладка	K3P 1517010	1 Наиб. кол.
	5		Кольцо B52 – 13941 или Кольцо B52 – 13943	K3P 1517010	1
	6		Кольцо 060-065-30-2-2 – 18829 / 9833	K3P 1517010	1
	7		Подшипник 3205ATN9 или Подшипник 3205-B-TVH или Подшипник 3205A или Подшипник 3205BTNG	K3P 1517010	1




Рисунок 36 – Стакан КЗР 1517220

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No	Nº Nº			Куда вход	ΙИΤ
bnc	ПОЗ	Обозначение	Обозначение Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
		C.	ТАКАН КЗР 1517220 (рисунок 36)		
36	1-7	K3P 1517220	Стакан	K3P 1517200 K3P 1517400	1 1
	1	K3P 1517230	Водило	K3P 1517220	1
	2	K3P 1517240	Корпус	K3P 1517220	1
	3	K3P 1517604	Шестерня	K3P 1517220	1
	4	KBC-2-0135625	Гайка	K3P 1517220	1
	5		Шпонка 2-10x8x36 – 23360	K3P 1517220	1
	6		Подшипник 6019-2RS1 или Подшипник 6019-2RSR или Подшипник 6019EE или Подшипник 6019DDU	K3P 1517220	1
	7		Подшипник 6210-2RS1/C3	K3P 1517220	1




Рисунок 37 – Водило КЗР 1517230

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход			
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.		
	ВОДИЛО КЗР 1517230 (рисунок 37)						
37	1-16	K3P 1517230	Водило	K3P 1517220	1		
	1-3, 11,13,16	K3P 1517250	Поводок	K3P 1517230	1		
	1	K3P 1517505	Пыльник	K3P 1517250	1		
	2	K3P 1517609	Поводок	K3P 1517250	1		
	3	K3P 1517611	Крышка	K3P 1517250	1		
	4	K3P 1517612	Винт	K3P 1517230	1		
	5	K3P 1517626	Водило	K3P 1517230	1		
	6	K3P 1517627	Вал-шестерня	K3P 1517230	1		
	7	K3P 1517628	Эксцентрик	K3P 1517230	1		
	8	ППК 0107502	Прокладка	K3P 1517230	2 Наиб. кол.		
	9	ППК 0107502-01	Прокладка	K3P 1517230	2 Наиб.кол.		
	10	УЭС 0100603А-01	Болт	K3P 1517230	2		
	11		Винт М10-6ех20 – 11738	K3P 1517250	1		
	12		Кольцо B80 -13941 или Кольцо B80 -13943	K3P 1517230	1		
	13		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	K3P 1517250	1		

Nº	No	Nº OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN		Куда вход	ΙИΤ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
37	14		Подшипник 3208A-2RS1 или Подшипник 5208EE или Подшипник 3208-B-2RSR-TVH	K3P 1517230	1
	15		Подшипник NKI 20/20 или Подшипник NKJ 20/20 или Подшипник NKJ20/20 Подшипник TAFI 203220	K3P 1517230	1
	16		Подшипник FC-12025S09	K3P 1517250	1




Рисунок 38 – Корпус КЗР 1517240

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	No	№		Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			СТАКАН КЗР 1517240 (рисунок 38)		
38	1-6	K3P 1517240	Корпус	K3P 1517220	1
	1	K3P 1517222	Корпус	K3P 1517240	1
	2	КЗР 1517645 или КЗР 1517625	Шестерня	K3P 1517240	1
	3		Винт М8-6ех30 – 11738	K3P 1517240	4
	4		Штифт 8x36 – 3128	K3P 1517240	1
	5		Кольцо 099-105-36-2-2 - 18829/9833	K3P 1517240	1
	6		Масленка 1.2 – 19853	K3P 1517240	1




Рисунок 39 – Аппарат режущий КЗК-5-4-1507000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ΑΠΠΑΡΑΊ	Г РЕЖУЩИЙ КЗК-5-4-1507000 (рисунок 39)		
39	1-14	K3K-5-4-1507000	Аппарат режущий	K3K-5-4-1500010A	1
	1	КЗК-5-4-1507010 или КЗК-5-4-1507020	Нож	K3K-5-4-1507000	1 1
	2	K3K-5-4-1507702	Брус пальцевый	K3K-5-4-1507000	1
	3	K3K-1420-1507401	Пластина трения	K3K-5-4-1507000	1
	4	K3K-1420-1507402	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1507000	3 наиб. кол.
	5	K3K-1420-1507502	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1507000	2 наиб. кол.
	6	K3P1507401	Пластина трения	K3K-5-4-1507000	8
	7	K3P 1507412	Пластина трения	K3K-5-4-1507000	4
	8	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1507000	72 наиб. кол.
	9	MKC 0506506	Прокладка	K3K-5-4-1507000	24 наиб. кол.
	10		Болт М10-6ех45 – 7796	K3K-5-4-1507000	51
	11		Гайка M10-6G – 5915	K3K-5-4-1507000	102
	12		Палец сдвоенный 12 MDW003781532- М.1.0340-410 100001 №42607174 или Палец сдвоенный ПЗЛ 1507030	K3K-5-4-1507000	24

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ 145	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
39	13	КЗК-9-1507070 или КЗК-9-1507080	Палец направляющий сдвоенный	K3K-5-4-1507000	1
	14		Палец тройной EASY CUT II Ident-Nr16503.01	K3K-5-4-1507000	1




Рисунок 40 — Нож КЗК-5-4-1507010 и КЗК-5-4-1507020

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	шоз 145	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		НОЖ КЗК-5	5-4-1507010 и КЗК-5-4-1507020 (рисуно	к 40)		
40	1-9	K3K-5-4-1507010	Нож	K3K-5-4-1507000	1	
	1-10	K3K-5-4-1507020	Нож	K3K-5-4-1507000	1	
	1	K3P 1507030	Головка	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	1 1	
	2	K3P 1507001	Втулка	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	1 1	
	3	K3K-5-4-1507504	Полоса ножевая	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	1 1	
	4		Болт М10-6ех60 – 7796	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	1 1	
	5		Болт М6-6ех20 – 7798	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	6 6	
	6		Болт М6-6ех25 – 7798	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	3 3	
	7		Гайка M10-6G – 5915	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	1 1	
	8		Заклепка 6х18 – 10299	K3K-5-4-1507010	95	
	8	ЖВЗ 1260603	Гайка	K3K-5-4-1507020	95	
	9		Сегмент 1H H.066.46-01 или Сегмент 2H – 158	K3K-5-4-1507010 K3K-5-4-1507020	52 52	
	10	ЖВЗ 1260604-04	Винт	K3K-5-4-1507020	95	




Рисунок 41 – Привод аппарата режущего КЗК-5-4-1507000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	CINOSHAUPHUP	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД АППА	РАТА РЕЖУЩЕГО K3K-5-4-1507000 (р	исунок 41)	
41	1	K3P 1512000	Устройство натяжное	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3P 1512030	Стяжка	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3P 1540105	Шкив	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3P 1500404	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.
	5	K3P 1500404-01	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.
	6	K3P 1500404-02	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	4 наиб. кол.
	7	K3P 1500404-03	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	1 наиб. кол.
	8	K3P 1500404-04	Прокладка регулировочная	K3K-5-4-1500010A	1 наиб. кол.
	9	КИС 0200409А	Шайба	K3K-5-4-1500010A	8 наиб. кол.
	10		Болт M12-6eX70 – 7796	K3K-5-4-1500010A	4
	11		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40
	12		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	7
	13		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14

Nº	Nº		Куда вход	ИТ	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
41	14		Передача угловая 85MVv GKF модели "С" без шкива с подшипником головки или Редуктор КЗР 1517200 или Редуктор КЗР 1517400	K3K-5-4-1500010A	1
	15		Болт M8X20-10.9 DIN 933	K3K-5-4-1500010A	6
	16		Шайба пружинная A 8 DIN 127	K3K-5-4-1500010A	6
	17		Ремень 2 НВ 3212 La или Ремень 2 НВ 3212 La или Ремень 2 НВ ВР 3212	K3K-5-4-1500010A	1




Рисунок 42 – Устройство натяжное КЗР 1512000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТРОЙС	ТВО НАТЯЖНОЕ КЗР 1512000 (рисунок 42	2)	
42	1-9	K3P 1512000	Устройство натяжное	K3K-5-4-1500010A	1
	3,6,7	КПР 6105010	Ролик	K3P 1512000	1
	4,6,7	КПР 6105010-01	Ролик	K3P 1512000	1
	1	K3P 1512010	Рычаг	K3P 1512000	1
	2	K3P 1512020	Кронштейн	K3P 1512000	1
	3	КПР 6105001	Ролик	КПР 6105010	1
	4	КПР 6105101	Ролик	КПР 6105010-01	1
	5		Кольцо В25 – 13942	K3P 1512000	1
	6		Кольцо B52 – 13941 или Кольцо B52 – 13943	КПР 6105010 КПР 6105010-01	2 2
	7		Подшипник 180205 – 8882	КПР 6105010 КПР 6105010-01	2 2
	8		Шайба C.14.01 – 11371	K3P 1512000	1
	9		Шплинт 4x22 – 397	K3P 1512000	1




Рисунок 43 – Установка тяги КЗР 1521000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАН	IOBKA ТЯГИ КЗР 1521000 (рисунок 43)		
43	1	K3K-5-4-1501000	Рама	K3K-5-4-1500010A	1
	2	K3K-5-4-1502000	Шнек	K3K-5-4-1500010A	1
	3	K3P 1502050	Опора	K3K-5-4-1500010A	1
	4	K3P 1502130	Рычаг	K3K-5-4-1500010A	1
	5	K3P 1521000	Тяга	K3K-5-4-1500010A	2
	6	K3K-12-1500403	Пластина	K3K-5-4-1500010A	2
	7	MKC 0200405-01	Шайба	K3K-5-4-1500010A	14
	8		Болт M12-6ex30 – 7796	K3K-5-4-1500010A	13
	9		Болт M12-6ex65 – 7796	K3K-5-4-1500010A	2
	10		Болт M12-6ex35 – 7802	K3K-5-4-1500010A	4
	11		Болт М16-6ех50 – 7802	K3K-5-4-1500010A	2
	12		Гайка M12-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	40
	13		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1500010A	7
	14		Шайба 12T 65Г – 6402	K3K-5-4-1500010A	25
	15		Шайба C 12.01 – 6958	K3K-5-4-1500010A	17
	16		Шайба С.12.01 – 11371	K3K-5-4-1500010A	14




Рисунок 44 – Гидросистема жатки ЖЗК-4 КЗК-5-4-1580000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ГИДРОСИСТЕМ	IA ЖАТКИ ЖЗК-4 КЗК-5-4-1580000 (рису	инок 44)		
44	1-46	K3K-5-4-1580000	Система гидравлическая ЖЗК-4	КЗК-5-4-1500000 КЗК-5-4-1500000-01	1 1	
	1	K3K-5-4-1580010	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	2	K3K-5-4-1580020	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	3	K3K-5-4-1580030	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	4	K3K-5-4-1580030-01	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	5	K3K-5-4-1580040	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	6	K3K-5-4-1580050	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	7	K3K-5-4-1580060	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	8	K3K-5-1580110	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	9	K3K-5-1580120	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	10	K3K-7-1581040	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	11	K3K-7-1581050	Трубопровод	K3K-5-4-1580000	1	
	12	ГДЗ ГШУ 0624010-01	Штуцер	K3K-5-4-1580000	2	
	13	ГДЗ ГШМ 6012240-01	Штуцер	K3K-5-4-1580000	1	
	14	A 23.02.180	Хомут стяжной	K3K-5-4-1580000	2	
	15	K3K-5-1580401	Кронштейн	K3K-5-4-1580000	1	
	16	ГПД 0602014 или ГДЗ 4101-11060-00013	Зажим	K3K-5-4-1580000	2 1	

Nº	Nº			Куда входит	
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
44	17	K3P 1580001	Брус	K3K-5-4-1580000	29
	18	K3P 1580002	Брус	K3K-5-4-1580000	6
	19	K3P 1580005	Уплотнение Уплотнитель ПР-067 L=(180-10) мм	K3K-5-4-1580000	2
	20	K3P 1580402-01	Накладка	K3K-5-4-1580000	14
	21	K3P 1580402	Накладка	K3K-5-4-1580000	3
	22	K3K 1790001	Брус	K3K-5-4-1580000	4
	23	ОПЛ 0600016-04	Оплетка Лента спиральная черная 20x16x20 L=(300±10) мм	K3K-5-4-1580000	4
	24	ГДЗ ГШП0614624	Штуцер	K3K-5-4-1580000	13
	25	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента спиральная черная 20x16x20 L=(200±10) мм	K3K-5-4-1580000	3
	26		Болт М8-6ех30 – 7796	K3K-5-4-1580000	1
	27		Болт М6-6ех16 – 7798	K3K-5-4-1580000	1
	28		Болт М6-6ех45 – 7798	K3K-5-4-1580000	10
	29		Болт М6-6ех50 – 7798	K3K-5-4-1580000	8
	30		Болт М6-6ех55 – 7798	K3K-5-4-1580000	1
	31		Гайка M6-6G – 5915	K3K-5-4-1580000	17

Nº Nº			Куда входит		
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
44	32		Шайба 6T 65Г – 6402	K3K-5-4-1580000	20
	33		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-5-4-1580000	1
	34		Шайба C 6.01 – 6958	K3K-5-4-1580000	3
	35		Шайба C 8.01 – 6958	K3K-5-4-1580000	1
	36		Шайба С.6.01 – 11371	K3K-5-4-1580000	8
	37		Шайба С.14.01 – 11371	K3K-5-4-1580000	6
	38		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-640-0°-90°	K3K-5-4-1580000	1
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-660-0°-90°	K3K-5-4-1580000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-800-0°-90°	K3K-5-4-1580000	2
	41		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-940-0°-90°	K3K-5-4-1580000	1
	42		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-920-0°-90°	K3K-5-4-1580000	1
	43		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1000-0°-90°	K3K-5-4-1580000	2
	44		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1200-0°-90°	K3K-5-4-1580000	1
	45	ГДЗ 1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	K3K-5-4-1580000	2
	46	ГДЗ 4107-01010-00003	Муфта HS04-1-N0814	K3K-5-4-1580000	3




Рисунок 45 – Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	0		Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ТЕЛЕЖКА ТЕ	РАНСПОРТНАЯ КЗК-5-4-1590000 (рисун	ок 45)		
45	1-7	K3K-5-4-1590000	Тележка транспортная	K3K-5-4-1500000	1	
	1	K3K-5-1590020	Рама тележки	K3K-5-4-1590000	1	
	2	K3K-5-1590040	Лонжерон	K3K-5-4-1590000	2	
	3	K3K-5-1590601	Скоба	K3K-5-4-1590000	4	
	4	ПКК 0204505	Накладка	K3K-5-4-1590000	4	
	5		Винт В.М16-6ех12 – 7796	K3K-5-4-1590000	12	
	6		Гайка M16-6G – 5915	K3K-5-4-1590000	8	
	7		Световозвращатель 3212.3731	K3K-5-4-1590000	6	




Рисунок 46 – Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000 (установка опоры КЗК-5-1590030)

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	Куда входит	
рис	ПО3		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
	ТЕЛ	ЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ К	ЗК-5-4-1590000 (установка опоры K	3К-5-1590030) (рисунок 46)		
46	1-27	K3K-5-4-1590000	Тележка транспортная	K3K-5-4-1500000	1	
	1	K3K-5- 1590020	Рама тележки	K3K-5-4-1590000	1	
	2-12,19-26	K3K-5-1590030	Опора	K3K-5-4-1590000	1	
	2	K3K-5-1590130	Опора	K3K-5-1590030	1	
	3	K3K-5-1590150	Корпус	K3K-5-1590030	1	
	4	K3K-5-1590160	Рукоятка	K3K-5-1590030	1	
	5	K3K-5-1590170	Колесо	K3K-5-1590030	1	
	6	K3K-5-1590210	Колесо	K3K-5-1590030	1	
	7	K3K-5-1590001	Втулка	K3K-5-1590030	2	
	8	K3K-5-1590431	Шайба	K3K-5-1590030	2	
	9	K3K-5-1590607	Шайба	K3K-5-1590030	1	
	10	K3K-5-1590611	Ось	K3K-5-1590030	1	
	11	K3K-5-1590612	Фиксатор	K3K-5-1590030	1	
	12	AM 46.53.602	Пружина	K3K-5-1590030	1	
	13	K3P 1590402	Пружина	K3K-5-4-1590000	2	
	14	ППЕ 3900100А	Упор противооткатный	K3K-5-4-1590000	2	
	15		Винт В.М6-6ех12 – 17473	K3K-5-4-1590000	12	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
46	16		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	K3K-5-4-1590000	4	
	17		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	K3K-5-4-1590000	4	
	19		Шайба С.10.01 – 11371	K3K-5-1590030	1	
	20		Шайба С.30.01 – 11371	K3K-5-1590030	1	
	21		Шплинт 2,5x20 – 397	K3K-5-1590030	1	
	22		Шплинт 6,3х45 – 397	K3K-5-1590030	1	
	23		Штифт 6х36 – 3128	K3K-5-1590030	1	
	24		Масленка 1.1 – 19853	K3K-5-1590030	1	
	25		Подшипник 8204– 7872	K3K-5-1590030	1	
	26		Ручка шаровая Н.067.044	K3K-5-1590030	1	
	27		Световозвращатель 3212.3731	K3K-5-4-1590000	6	




Рисунок 47 – Тележка транспортная КЗК-5-4-1590000 (установка колес КЛ 0109500 и балки габаритной КЗК-5-1590100)

Nº Nº			Куда входит		
рис		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
	ТЕЛЕЖКА ТР	АНСПОРТНАЯ КЗК-5-4-1590	000 (установка колес КЛ 0109500 и балки (рисунок 47)	и габаритной КЗК-5-159	00100)
47	1	K3K-5-0715000	Установка электрооборудования тележки	K3K-5-4-1590000	1
	2	K3K-5-1590020	Рама тележки	K3K-5-4-1590000	1
	3,19-21, 27,30,32-34	K3K-5-1590100	Балка габаритная	K3K-5-4-1590000	1
	3	K3K-5-1590110A	Балка	K3K-5- 1590100	1
	4	K3K-5-1590180	Кронштейн	K3K-5-4-1590000	1
	5	K3K-5-1590416	Пластина	K3K-5-4-1590000	1
	6	K3K-5-1590614	Болт	K3K-5-4-1590000	1
	35,36	КЛ 0109500	Колесо	K3K-5-4-1590000	2
	7	УЭС-7-0109090-01	Гайка	K3K-5-4-1590000	12
	8	КИЛ 0114032	Крышка	K3K-5-4-1590000	2
	9	КИС 0114018	Прокладка	K3K-5-4-1590000	2
	10	КЛ 0109405	Шайба	K3K-5-4-1590000	2
	11	КЛ 0109606	Кольцо	K3K-5-4-1590000	2
	12	КЛ 0109607	Болт	K3K-5-4-1590000	12
	13	КЛ 01090101-01	Ступица	K3K-5-4-1590000	2
	14	PCM 10.02.02.6325	Втулка	K3K-5-4-1590000	2

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

No	Nº Nº поз	Обозначение		Куда вход	Куда входит	
			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
47	15	PCM 10.02.02.634A	Гайка	K3K-5-4-1590000	2	
	16		Болт M8-6ex20 – 7796	K3K-5-4-1590000	6	
	17		Болт M12-6ex90 – 7796	K3K-5-4-1590000	2	
	18		Болт М14-6ех35 - 7796	K3K-5-4-1590000	4	
	19		Винт В.М6-6ех12 – 17473	K3K-5-4-1590000 K3K-5-1590100	12 4	
	20		Винт В.М6-6ех20 – 17473	K3K-5-1590100	4	
	21		Гайка M6-6G – 5915	K3K-5-1590100	4	
	22		Гайка M12-6H – 5915	K3K-5-4-1590000	4	
	23		Гайка M14-6g.8 - 5915	K3K-5-4-1590000	5	
	24		Манжета 1.2-75х100-1 – 8752	K3K-5-4-1590000	2	
	25		Подшипник 7508А – 27365	K3K-5-4-1590000	2	
	26		Подшипник 7510А – 27365	K3K-5-4-1590000	2	
	27		Шайба 6T 65Г – 6402	K3K-5-1590100	4	
	28		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-5-4-1590000	6	
	29		Шайба 14 65Г - 6402	K3K-5-4-1590000	5	
	30		Шайба C.6.01 – 11371	K3K-5-1590100	4	
	31		Масленка 1.2.Ц6 - 19853	K3K-5-4-1590000	2	

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

рис №	Nº	Обозначение		Куда входит	
	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
47	32		Световозвращатель 3212.3731	K3K-5-4-1590000 K3K-5-1590100	6 2
	33		Световозвращатель 3232.3731	K3K-5-1590100	2
	34		Световозвращатель ФП 401Б	K3K-5-1590100	2
	35		Шина пневматическая 10,0/75-15,3 Бел-92 НС 8	КЛ 0109500	1
	36	ГДЗ 4112-10210-00172	Колесо 9,00Х15.3 7062.3107012-10.47	КЛ 0109500	1




Рисунок 48 – Электрооборудование тележки транспортной КЗК-5-0715000

КЗК-5-4-1500000 КДС (Версия 02)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНОЙ КЗК-5-07150	00 (рисунок 48)	
48	1-9	K3K-5-0715000	Установка электрооборудования тележки	K3K-5-1590000	1
	1	K3K-5-0715960	Жгут тележки транспортной	K3K-5-0715000	1
	2	K3K-5- 0715970A	Жгут фонарей	K3K-5-0715000	1
	3	КИС 0140062	Втулка	K3K-5-0715000	6
	4		Гайка M6-6G – 5915	K3K-5-0715000	4
	5		Шайба 6T 65Г – 6402	K3K-5-0715000	4
	6		Шайба С.6.01 – 11371	K3K-5-0715000	6
	7	ГДЗ 4115-10040-00005	Вилка В7-1	K3K-5-0715000	1
	8		Колпак защитный штепсельной вилки 887A-3724039	K3K-5-0715000	1
	9		Фонарь задний многофункциональный 112.21.17.3716-01	K3K-5-0715000	2

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	2
3 Сборочные единицы и детали	6